



## Impression des paramètres des variateurs CLine

Il est préférable de passer par Excel pour la mise en page des paramètres avant impression.

La configuration du variateur doit au préalable être enregistrée sur le PC.



Sélectionner le fichier \*.OOD



Cocher la case EXCEL et choisir Programmer ( only for EXCEL or ASCII)

Nommer un fichier texte qui recevra les données :



Ensuite Excel s'ouvrira, veiller à autoriser les Macro.



2 fichiers s'ouvriront sous Excel, un encodé et l'autre en format lisible.

Faire la mise en page sous Excel, supprimer les colonnes inutiles et imprimer.

CQFD